

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №3 «РОМАШКА»

АКТ

осмотра и проверки оборудования детской спортивной и игровой площадки  
на территории МБДОУ д/с №3 «Ромашка»  
№1 от 30.08.2024г.

Владелец: МБДОУ д/с №3 «Ромашка»

Адрес установки: с. Дубовское, пер. Баррикадный, 78

Характеристика поверхности игровой площадки:

Площадка расположена на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения д/с №3 «Ромашка». Всего насчитывается 2 площадки: игровая и спортивная. На площадках имеются места для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки), малые игровые модули, спортивные модули, качели, карусели, песочницы, горки, футбольные ворота. Вся территория площадок имеет ровное покрытие, опасные предметы отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации прогулочного режима воспитанников и занятием физкультурой.

ПЕРЕЧЕНЬ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во (шт.)	Результат осмотра	Выявленный дефект	Примечание
1	Бум	1	Без повреждений	Не выявлен	
2	Спортивный модуль	1	Без повреждений	Не выявлен	
3	Песочницы с грибком	5	Без повреждений	Не выявлен	
4	Игровой домик- беседка	2	Без повреждений	Не выявлен	
5	Качели	4	Без повреждений	Не выявлен	
6	Карусель	1	Без повреждений	Не выявлен	
7	Качели-балансир	2	Без повреждений	Не выявлен	
8	Игровой комплекс с горкой	1	Без повреждений	Не выявлен	
9	Горка	2	Без повреждений	Не выявлен	
ИТОГО:		19 шт.			

Проведённый осмотр и проверка работоспособности оборудования детской спортивной и игровой площадки на территории МБДОУ д/с №3 «Ромашка» подтверждает его исправность и соответствие эксплуатационной документации изготовителя.


Заведующий МБДОУ  
д/с №3 «Ромашка»



Н.Ю.Парафиева

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по ВМР  
Инструктор по физическому воспитанию  
Председатель профсоюзной организации



Мусоева О.С.  
Анистратова И.А.  
Миронова Е.Ю.